

Raul Högberg
Klaragatan 1 A
24030 Marieholm

Angående belysning vid infarten till Marieholm

Hej

Jag har fått din skrivelse och ert önskemål om belysning vid infarten till Marieholm.

Vi har tydliga riktlinjer för när belysning kan vara aktuellt.

Behovet av belysning beror främst på vägens karaktär och på trafikmiljön. Trafikmiljöns svårighetsgrad är ett sammanfattande begrepp som beskriver hur besvärlig eller krävande den aktuella trafikmiljön är under mörker.

En tvåfältsväg med gång och cykeltrafik skall ha ett dygnsflöde på minst 5000 fordon för att få belysning. Eller skall den det finnas andra skäl tex plankorsning, övergångsställen med stort antal fotgängare, hög andel mörkerolyckor mm. Det finns endast en olycka registrerad som har en polis eller sjukhusrapport de senaste fem åren.

Väg 17 har 4089 fordon/dygn.

Det finns tydlig vägvisning och det finns reflexstolpar vid infarten som ger föraren ledning.

Utifrån dessa kriterier så måste jag göra bedömningen att belysning inte är aktuell vid infarten till Marieholm.

Ulrika Jeppsson
Planerare

